注: 安装地面站后,驱动是会自动安装的

以 APM Planner 2.0 和 Mission Planner 为例,安装完地面站,最后如果提示:



安装失败。

或者手动安装,提示系统找不到指定文件


都是系统不是完整版系统,是 ghost 精简系统,少了系统文件导致的,请参照以下网站解决,无法解决请更换系统 APM 和 PIX 装不上驱动都是缺少 usbser.sys mdmcpq.inf 这几个文件导致的。

请按照以下方法解决,无法解决,请重新更换一个完整版系统!

http://blog.csdn.net/qwlovedzm/article/details/17487999

http://3lian.com/edu/2014/02-20/129866.html

打开设备管理器,找到 atmega 2560, pix 没有驱动可能会显示 未知设备





最后如果提示-找不到系统指定文件



然后 C:\Windows\inf\setupapi.dev.log 打开硬件安装日志.找到最后一条记录,我们会发现如下错误

这一段记录的意思是无法找到

C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\mdmcpq.inf_x86_neutral_1b9e317b2982c778\mdmcpq.inf 这个文件

每个电脑显示的缺少文件的文件夹都不同,安装文件中提示的文件名进行新建

(注意:如果按此方法进行到最后一步,仍然报错,你可能需要更改"mdmcpq.inf_x86_neutral_xxxx"这个文件夹的名字,将名字中的 xxxx 替换为错误日志中提示的文件夹名称,如何找到这个日志文件已在问题分析中提到。很简单的。)


打开这个路径 C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\

新建一个 $mdmcpq.inf_x86_neutral_1b9e317b2982c778$ 文件夹,如果不能新建,可能要去安全模式里边操作

然后下载缺少的文件, 复制进去



正确电脑设备管理器显示端口如下



PX4 FMU 的端口

CUAY 雷迅创新



APM 端口